

S700K电动转辙机结构图

遮断开关

开关锁

速动开关组

保持联接器

摇把齿

电机
三相鼠笼式异步电动机，

插座

滚珠丝杆

